

巍山县重点监控企业双随机抽查结果信息公开表（2024年5月）

序号	企业名称	检查时间	检查情况	存在问题	监察要求
1	巍山县畜禽贸易有限公司	2024年5月10日	<p>1、现场检查时，屠宰车间、待宰车间未运行，污水处理站在运行。据现场负责人介绍，每天凌晨4点开始屠宰，早上8点结束，平均日屠宰170头。2、项目屠宰区生活废水经化粪池处理后，进入污水处理系统。屠宰车间废水经格栅去除污水中毛、皮和大的悬浮物后，进入污水处理系统进行处理后回用绿化、场地冲洗。3、焚烧炉2021年9月拆除，检验不合格的生猪产品委托第三方处置，厂区建有堆粪房，定期清运，生活垃圾由环卫部门清运处置。4、排污许可证实行简化管理，自行监测频率每半年一次，委托云南中科检测技术有限公司开展自行监测，查看近期《检测报告》，未发现超标情况。建有污水处理设施、粪污处理、污泥清理台账。</p>	<p>1、污水处理站运行时存在跑冒滴漏现象；2、《突发环境事件应急预案》已过</p>	<p>1、污水处理站加强管理，设置围堰，避免产生跑冒滴漏现场；2、补充粪污清运协议，建立粪污清运台账；3、重新修订《突发环境事件应急预案》，并备案；4、加强环保设施的运维，各项污染设施正常运行；5、按照排污许可证要求按时提交执行报告，按频次开展监测，按时录入自行监测数据，完善环境管理台账；6、开展应急演练，做好安全生产工作。</p>

2	巍山县魏福再生资源利用有限公司	2024年5月10日	<p>现场检查时，该公司正在生产。1、废气：主要来源于破碎、筛分工段生产的扬尘采取湿法作业、半封闭车间处理；堆场扬尘采取洒水降尘，原料露天堆放；车辆运输扬尘采取洒水降尘，公司出口未设置车辆冲洗槽；2、废水：生活污水：公司设置旱厕、生活粪便通过旱厕收集后，定期清掏给附近村民作农肥；员工盥洗废水及少量食堂废水经收集后用于场地洒水降尘，不外排；生产废水：项目区生产废水主要是砂石料清洗废水，公司设置三座废水循环沉淀池，废水经絮凝沉淀处理后循环回用，不外排。3、固废：沉淀池底泥经压滤机处理后，出售给项目东面的魏乐砖厂作为制砖原料，生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运，化粪池底泥定期委托周边村民进行清掏，用作菜地肥料或林地肥料；4、危险废物：项目装载机、汽车均不在公司内维修，不产生废机油。5、根据排污许可证管理要求检查，该公司按时提交执行报告，按频次开展自行监测，按时录入自行监测信息。</p>	<p>1、原料露天堆放；2、公司出口未设置车辆冲洗槽；3、未建立沉淀池污泥处置台账。</p>	<p>1、加强厂区管理及日常维护，确保污染治理设施正常运行，各项污染物稳定达标排放；2、立即按环评要求对露天堆放的原料进行覆盖处理，出口设置车辆冲洗槽；3、建立沉淀池污泥处置台账；4、加强值班值守工作，做好厂内安全管理工作。</p>
---	-----------------	------------	--	--	--

3	巍山 榕辰 环保 科技 有限 公司	2024年 5月14 日	<p>(一) 环保手续：(1) 昆明天泉环境咨询有限公司编制的《收储 5000 吨/年废旧润滑油建设项目环境影响报告表》2021 年 3 月；(2) 大理州生态环境局巍山分局关于对《收储 5000 吨/年废旧润滑油建设项目环境影响报告表》的批复 巍环审【2021】4 号；(3) 2023 年 2 月取得了大理白族自治州生态环境局核发的排污许可证。(4) 该公司于 2023 年 12 月取得《危险废物经营许可证》。(5) 编制《突发环境事件应急预案》，2023 年 3 月 17 日报大理州生态环境局巍山分局进行备案。(二) 现场检查时，未生产运营，厂区大门已锁，无现场看守人。项目主要设置储油罐 2 个，容积 50m³（尺寸：直径 2.85 米，长度 8.5 米），两个储油罐同时使用，油罐设置于地面。油品装卸区：占地面积约 60m²。项目仓库内设置堵截泄漏裙脚，全库进行防渗处理，油罐区周围设防溢围堰，地面采用环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗处理。(1) 废水：项目区无生产废水产生，入厕依托原水泥粉磨站原有卫生间，储罐区设置 1 个容积不小于 25m³ 的事故池。(2) 废气：储罐和槽车之间相互转换过程采用气相平衡管。(3) 固废：生活垃圾设置垃圾桶收集后，统一运至园区垃圾收集站；(4) 危废：设置危险废物暂存间，危废暂存间做防渗处理。</p>	1、未完成项目竣工环保验收。	1、严格执行环保“三同时”制度，项目未完成竣工环保验收之前，不得擅自投入生产，否则，将按生态环境相关法律法规进行处理。
---	----------------------------------	--------------------	---	----------------	---

5	巍山同和医院	2024年5月15日	<p>1、该医院于2016年12月委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制了项目现状环境影响评价报告，于2016年12月30日取得了原巍山彝族回族自治县环境保护局出具的《大理州环保违规建设项目审查备案表》（编号：2016-13），同意项目现状备案；2020年7月24日以巍山协和医院的名义完成了固定污染源排污许可登记，有效期至2025年7月23日；2023年2月14日进行《固定污染源排污许可登记》名称变更，有效期限：2023年2月14日至2028年2月13日。2021年6月4日编制报备了《突发环境事件应急预案》。2、现场检查时，该医院正</p> <p>常经营，主要开展内科、外科、中医科、医学影像科、检验科、门诊部、住院部诊疗，现有床位65张。3、现场对污水处理设施进行查看，设备运行正常，出水水质委托大理州仁和源健康咨询有限公司按照自行监测频次进行监测，并出具有检测报告，未发现有超标情况。4、配套设施建有医疗废物暂存间1间，标识牌、管理台账及管理制度健全，与大理丰顺医疗废物处置有限公司签订有医疗废物处置协议，转移频次为2天/次。5、对辐射设备管理运行情况进行检查，该医院于2015年年底采购安装了1台DRF-2D型医用诊断X射线机，使用人员有相应的上岗证，于2023年3月8日分别开展了医用诊断X射线机和医用III类射线装置辐射环境监测，按季度开展了个人剂量监测，2022年9月30日进行了建设项目环境影响登记备案；2023年5月17日取得大理州生态环境局《辐射安全许可证》，编号：云环辐证【L0161】，有效期限至2028年5月16日。6、经现场踏勘，该医院储存有一定的应急物资，于2023年3月对突发环境事件应急预案进行了演练。</p>	<p>1、未建立污水处理站污泥处置管理台账。2、《突发环境事件应急预案》备案即将到期。</p>	<p>1、加强污水处理站的运维工作，确保各项污染物稳定达标排放；2、污水处理站污泥按危废管理进行收集储存，与有资质的第三方签订处置合同进行处置，建立处置管理台账。3、重新修订《突发环境事件应急预案》并备案。</p>
---	--------	------------	---	---	---

	<p>巍山县盛兴混凝土有限责任公司</p>	<p>2024年5月16日</p>	<p>该项目于2012年7月14日由巍山县发改局以巍发改投资备案【2012】92号《投资项目备案》，2013年1月该公司委托昆明天果环境咨询有限责任公司为其编制《建设项目环境影响报告表》；2013年4月11日，原巍山县环境保护局以巍环审【2013】6号文《关于巍山县盛兴混凝土有限责任公司年产30万立方米预拌商品混凝土建设项目试生产。2016年10月21日，原巍山县环境保护局以巍环审【2016】58号《关于巍山县盛兴混凝土有限责任公司年产30万立方米预拌商品混凝土建设项目竣工环保验收的批复》，同意该项目竣工环保验收。于2020年7月26日，办理排污许可登记手续，有效期至：2025年7月25日。生活污水由三级沉淀池收集进入化粪池处理，生产废水由2个收集池收集后，再进入100立方米沉淀池处理后回用于生产，不外排。食堂油烟由抽油机处理后排放。粉尘采取喷降尘，拌合中产生的粉尘由水泥筒仓顶收尘机除尘。在搅拌设备安装减震降噪设施。固废主要为沉淀池内的沉淀物，沉淀物经厂区内晾晒集中出售给建筑商户作为地基填充物，生活垃圾集中交由南诏镇环卫部门处置。该公司已编制突发环境事件应急预案，于2021年3月29日签署发布了突发环境事件应急预案，于2021年3月30日向州生态环境局巍山分局备案。</p>	<p>1、厂区雨污分流不彻底，仍然存在雨污混流情况。 2、生产废水沉淀池清理不及 时，存在废水溢出的情况。沉淀池运行管理台账不完善。 3、检查时，该公司尚未开展2024年度的突发环境事件应急演练。</p>	<p>1、尽快完善厂区雨污分流系统，确保雨污分流，严禁将污水混入雨水排入外环境。 2、加强污染治理设备的运行管理，及时对沉淀池进行清理，严禁废水外溢。完善沉淀池运行管理台账。 3、组织开展2024年度的突发环境事件应急演练。</p>
--	-----------------------	-------------------	---	--	--

	巍山 彝族 回族 7 自治 县人 民医 院	2024年 5月16 日	<p>1、现场检查时，该医院正常经营，配套环保设施在运行。</p> <p>2、现场对污水处理设施进行查看，设备运行正常，台账记录齐全，出水口安装有在线流量监测仪，出水水质委托大理州仁和源健康咨询有限公司按照自行监测频次进行监测，并出具有检测报告，未发现有超标情况。</p> <p>3、医疗废物、化验科废液和污水处理站污泥按规范要求分别收储于医废暂存间和危险废物暂存间，暂存间标识标志、台账记录齐全，管理制度上墙、分别与大理丰顺医疗废物处置有限公司和红河州现代德远环境保护有限公司签订有危废处置协议，并严格执行转移联单制度。</p> <p>4、对辐射设备管理运行情况进行检查，该院开展了辐射设备和辐射环境的监测，放射科按照要求对设备操作使用人员进行了培训和考核，并开展了个人辐射剂量检测。</p> <p>5、对排污许可证执行情况进行检查，已按时填报了执行（守法）报告，编制有环境管理电子台账，按照规定的频次开展了自行环境监测，按时录入自行监测信息。</p>	1、档案资 料管理不 规范。	1、加强污水处理站的 运维工作，确保各项 污染物稳定达标排 放；2、加强档案资料 的管理。
--	---	--------------------	---	----------------------	---

	云南 京新 生物 科技 有限 公司	2024年 5月16 日	<p>1. 该公司“中药材加工及美洲大蠊标准化（GAP）养殖项目”于2018年2月1日取得原大理州环境保护局的批复文件（大环审〔2018〕2号），同意项目分二期进行建设。一期主要建设行政办公楼1栋，1#生产养殖车间，原料仓库，二期建设药材车间、成品库及2#、3#生产养殖车间。于2019年10月完成了一期建设项目的竣工环境保护验收。2020年5月13日在大理州生态环境局巍山分局完成了突发环境事件应急预案的备案。2. 该公司于2020年11月4日完成了固定污染源排污许可登记备案，有效期至2025年11月3日。3. 现场检查时，该公司正常经营。经现场踏勘，未发现环境违法行为问题。废水：项目雨水经雨水沟收集之后外排至雨水管网，流入甸中街河，食堂废水经隔油池处理后流入化粪池，再同生产废水（大蠊尸体漂洗废水）一同进入污水处理站（处理能力为30m³/d），处理达标后回用于绿化；化验室废液按危险废物管理规定处置。固废：病变死亡的美洲大蠊集中收集后填埋处理，建立处置台账，现场检查未见病变尸体填埋，经现场负责人介绍生产至今未产出病变尸体；污水处理站污泥运至垃圾处理厂，大蠊粪便暂存于暂存间内，定期清理，用作农家肥使用；生活垃圾委托环卫部门清运。</p>	1、未按期开展污染物自行监测；2、《突发环境事件应急预案》备案已过期，未重新修订。	1、按照排污许可要求，定期对污染物开展自行监测；2、加强污水处理站的运维管理，确保出水水质稳定达标；3、重新修订《突发环境事件应急预案》，并按要求备案。
--	----------------------------------	--------------------	--	---	--

	<p>巍山民康医院</p> <p>2024年5月20日</p>	<p>1、现场检查时，该医院正常经营，配套环保设施在运行。</p> <p>2、现场对污水处理设施进行查看，设备运行正常，出水口安装有在线流量监测仪，出水水质委托大理州仁和源健康咨询有限公司按照自行监测频次进行监测，并出具有检测报告。</p> <p>3、医疗废物收储于医疗废物暂存间，台账记录齐全，管理制度上墙、与大理丰顺医疗废物处置有限公司签订有危废处置协议，并严格执行转移联单制度。</p> <p>4、对辐射设备管理运行情况进行检查，该院 2022 年 11 月委托云南卓准监测技术有限公司开展辐射设备和辐射环境的监测出具《辐射环境监测报告》，查看检测数据，未发现超标情况。2023 年未进行监测。3 台辐射设备（多层螺旋 CT 已停用、正在办理报废手续，DR 摄片摄像系统、16 排螺旋 CT）未取得《辐射安全许可证》。</p> <p>5、经现场踏勘，该医院储存有一定的应急物资，于 2023 年 5 月对突发环境事件应急预案进行了演练。《突发环境事件应急预案》已到期，目前正在重新编制。</p>	<p>1、未取得《辐射安全许可证》</p> <p>2、《突发环境事件应急预案》并备案。</p> <p>3、加强污水处理站的运维工作，确保各项污染物稳定达标排放。</p>	<p>1、尽快取得《辐射安全许可证》，按要求每年对辐射环境进行监测。</p> <p>2、重新修订《突发环境事件应急预案》并备案。</p> <p>3、加强污水处理站的运维工作，确保各项污染物稳定达标排放。</p>
--	---------------------------------	--	--	---

	云南 聚友 饲料 有限公司	2024年 5月20日	1、现场检查时，煤改气工程已完成，已完成州级验收。	1、原煤露天堆放；2、锅炉废气除尘脱硫设施加药记录台账记录；3、及时修订突发环境事件应急预案并备案；4、做好安全生产工作。	1、立即将露天堆放的原煤进棚；2、完善脱硫设施加药记录台账；3、及时修订突发环境事件应急预案并备案；4、做好安全生产工作。
--	------------------------	----------------	---------------------------	---	---

11	大理白族自治州中药制药有限公司	2024年5月21日	<p>1、现场检查时，废气治理设施和污水处理设施运行正常；查看检测报告，未发现有超标情况；2、查看全国排污许可证管理信息平台—公开端，该公司已按时提交执行报告，未按时录入自行监测信息，未建立环境管理电子台账。</p>	<p>1、未按时录入自行监测信息，未建立环境管理电子台账。</p>	<p>1、严格按照环评要求，落实好各项管理工作，加强运维确保污染物达标排放；2、按照《排污许可证》管理要求，按时提交执行报告、按时录入自行监测信息、建立健全环境管理电子台账；3、加强厂内管理，做好安全生产工作。</p>
----	-----------------	------------	--	-----------------------------------	---

12	大理巍山开盛再生资源回收有限公司	2024年5月21日	<p>该项目新建一座砖混结构彩钢顶棚厂房，高度 6m，厂房总建筑面积 550m²，厂房建设为东西向，北边厂房为废旧电池贮存区域，包括完好铅酸蓄电池暂存区和破损铅酸蓄电池暂存区 250m²，南边厂房为废机油暂存区 300m²，矿物油存放区包含 20 m³ 废矿物油暂存储罐三个（两用一备），并设置有围堰，围堰高度 1.2m。装卸区主入口位于西侧，废矿物油储存库门口有少量废机油痕迹，存在混入雨水沟进入外环境的风险隐患。项目设有一个集液池、一个事故池，分别位于破损铅酸蓄电池暂存区和废机油暂存区内，为了防止事故池受降雨影响，将事故池设于室内。项目产生的废气主要有硫酸雾，经硫酸雾净化塔净化后由 15 米排气筒排放；项目产生的生活垃圾委托环卫部门清运；产生的酸液和沾染物收集暂存后委托有资质的单位进行处置。该公司与云南联发科技电源有限公司再生铅分厂签订了《含铅废物、废铅酸蓄电池处置合同》，合同期限至 2024 年 12 月 31 日；与大理聚兴再生资源有限公司签订《废矿物油回收协议》。</p>	1、环境管理台账不规范。	<p>1、按照危险废物管理要求，规范收集贮存废矿物油和废旧电池，规范记录废机油、废电瓶收储台账；2、按照《排污许可证》管理要求，做好环境信息公示、环境管理台账，按时提交守法执行报告，按频次开展监测工作；3、加强厂内值班值守，做好安全管理工作。</p>
----	------------------	------------	---	--------------	---